

Первоначальная установка и настройка системы "ВесыСофт: Весовой терминал 2.0"



В данном руководстве будет рассмотрена первоначальная установка и настройка конфигурации 1С «ВесыСофт: Весовой терминал 2.0».

Установка и подключение конфигурации



Перед установкой конфигурации 1С «ВесыСофт: Весовой терминал 2.0» необходимо предварительно установить и настроить ПО «**UniServer AUTO AutoScale**». Установка и настройка системы «**UniServer AUTO AutoScale**» рассмотрена в [руководстве администратора на ПО UniServer AUTO AutoScale](#)


На нашем youtube канале vesysoft имеется видео-инструкция по установке конфигурации: <https://rutube.ru/video/7d4da85e657fdc0b57fb4ceea48ac2e7>

1. Запустите дистрибутив поставки конфигурации «ВесыСофт: Весовой терминал 2.0» **Setup.exe** (предварительно распакуйте архив поставки **1SVT20.zip** со всем содержимым в отдельную папку).
2. Следуйте указаниям мастера установки конфигурации, которая установит программу в каталог шаблонов.
3. Запустите 1С Предприятие и в менеджере запуска нажмите кнопку «Добавить».
4. Выберите пункт «Создание новой информационной базы» и нажмите «Далее».
5. В появившемся окне информационных баз необходимо выбрать шаблон «Весовой терминал». Нажмите «Далее».

Добавление информационной базы/группы

Создание информационной базы из шаблона

Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:

-  1С:Бухгалтерия предприятия
-  1С:Управление торговлей
-  Весовой терминал
-  Весовой терминал (демо)
-  ВесыСофт: ВесовойТерминал 2.0
-  1.0.1.17
-  ВесыСофт: ВесовойТерминал 2.0 (демо)

Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы

[< Назад](#)

[Далее >](#)

[Отмена](#)



Если список шаблонов пуст, повторите пункты 1-2 (запуск дистрибутива лучше от имени Администратора, через меню правой кнопкой мыши)

6. Укажите каталог размещения информационной базы 1С.

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

C:\VesySoft\1C_Base\

Язык (Страна):


русский (Россия)

[< Назад](#)


[Далее >](#)

[Отмена](#)

7. Запустите 1С Предприятие и в менеджере выберите добавленную Вами строку новой конфигурации.




Нажмите кнопку «1С Предприятие». Выберите пользователя Администратор.



Нажав кнопку «Ок» Вы попадете на рабочий стол администратора.

Подключение к серверу UniServer AUTO с помощью мастера первоначальной настройки

При первом запуске конфигурации «ВесыСофт: Весовой Терминал 2.0» отобразится окно мастера первоначальной настройки.




1. Заполните все поля ввода, указав данные для подключения к серверу «**UniServer AUTO**». Если осуществляется подключение сервера «**UniServer AUTO**» через интернет - увеличьте таймауты примерно в 2 раза. Для проверки возможность подключения к «**UniServer AUTO**» нажмите **Подключиться**. Если данные заполнены правильно и подключение к серверу «**UniServer AUTO**» произведено успешно, будет отображено соответствующее сообщение, содержащее информацию о сервере «**UniServer AUTO**».

Верс.: 1.2.0.726 от 15.10.2021 14:38:32
✓ Аутентификация пройдена.

2. Нажмите **Далее**
3. На этапе Выбор подключаемого оборудования необходимо указать какие модули сервера «**UniServer AUTO**» необходимо подключить в конфигурацию «**ВесыСофт: Весовой Терминал 2.0**»




По умолчанию система самостоятельно определяет и отмечает список подключаемых модулей. Если требуется - откорректируйте список.



4. Нажмите **Далее**

5. На следующем этапе создается рабочий стол весовщика. Можно изменить наименование рабочего стола. Необходимо выбрать пользователей, которым будет доступен этот рабочий стол. Также, можно создать нового пользователя с правами весовщика, которому будет доступен этот рабочий стол.




6. Нажмите **Далее**

7. На этапе настройки обмена оставьте предустановки по умолчанию



8. Нажмите **Далее**

- На этапе завершения настройки подключения проверьте отчет с результатами настройки. Если отчет не правильно отражает результаты произведенной настройки, то необходимо вернуться на несколько шагов назад, проверить и установить нужные параметры. Если результаты настройки в отчете отражены корректно - нажмите **Применить настройки**.



- Подтвердите сохранение настроек и создание оборудования. На этом настройки подключения к серверу «**UniServer AUTO**» завершена. Конфигурация «**ВесыСофт: Весовой Терминал 2.0**» будет перезапущена.


При последующем запуске конфигурации «**ВесыСофт: Весовой Терминал 2.0**» помощник подключения к серверу «**UniServer AUTO**» будет отображен снова. Если подключение к серверу «**UniServer AUTO**» не требуется - нажмите **Отказаться от запуска помощника при старте** и закройте помощник.



Если в дальнейшем потребуется подключение еще одного или нескольких серверов «**UniServer AUTO**», запустить помощник подключения к серверу «**UniServer AUTO**» можно из меню **Администрирование**

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - **База знаний**



Permanent link:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:install>

Last update: **2025/04/27 00:40**